HOLSTVEITA

Nr.		Klasse
2		B
5	(revet)	-
6		C
7		B
8		C
9		B
10		C
11		C
12		C
13		C
14		C
16		C
18		C

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Holstveita nr. 2
Betegnelse

Eier 1970 K. Lund A/S
Takst kr. 75.000 Areal tomt 166 m² bygninger 72 m² + bakgård 50 m²
Bruk

Oppført (KJENT) tidligst 1842 senest omkring 1842 - (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål
Etasjer

Grunnmur Stein, pusset - enkelte riss
Vegger Tömmer, sinklaftet, stående panel.
Tak Saltak, tegl.
Kjeller Ja.

Eksteriør "Senempire"-preg med kraftig vindusomramming og overstykke. Rennekasse. Krysspost-vinduer, 6 ruter. Gjenbygget inng. fra port. Samme fasadeutstyr mot gård, også sidebygning.
Interiør Endel gl. listverk. Relativt lite forandret.

Gårdsplass, Hellelagt.
Uthus Velholdt, nyere panel.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Priori'ering B

Dato 29.6.73
Sign L.F.

II.

Gate Holstveita nr. 2

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

152.66

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Holstveita nr. 5
Betegnelse

Eier 1970 Bøndernes Hus A/S
Takst kr. 70 000 Areal tomt 122 m² bygninger 83 m²
Bruk

Oppført (kjent) ______ tidligst ______ senest ______ omkring 1842 (antatt)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype 4-romsplan

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur — Kjeller
Vegger

Tak

Eksteriør

Interiør

Gårdsplass,
Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger 1939 SPA

Revet etter brann 23.6.1968

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato
Sign

Gate Holstveita	nr. 5
Eldre bilder	Foto Kr. Kielland 1926 NK Port.
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

nr. 5

hybel
stue
kjøk
soverom
opp
uthus

nr. 5

kjøk
stue og soverom
stue
k.
entré
kjøk
soverom
bu
hybel

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Holstveita nr. 6
Betegnelse

Eier 1970: Prinsens Hotell
Takst kr.: 30 000 Areal tomt 115 m² bygninger 83 m²
Bruk: Bolig

Oppført (kjent): 1842 tidligst ____ senest ____ omkring (antatt): 1842
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre: Tømmermann Jacob Sannan Oppr. bruk: bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål: 11,2 x 5,6/5,2 x 4,0 Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset
Vegger: Tømmer, stående panel
sidefløy mur
Tak: Saltak, skifer, tegl

Kjeller: Steinsatt bjelkekjeller

Eksteriør: Enkel fasadeutforming. Vindusomramming smal list, overstykke m. vannbord. Midtpost, 3 ruter.
Tidligere gesimskasse fjernet.

Interiør: Modernisert, delvis gamle døromramminger.

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt.
Råte på panel

Ombygging
1881 - sidefløy i 1½-st. mur.

Tegninger, oppmålinger

K.E.Larsen - Særkurs Ark.hist. 1971 - planer

Nye vinduer 1973 - samme type som tidligere

Ønskelige forandringer: Gesimskasse

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C


Dato: 29.6.73
Sign: L.F.

II.

Gate Holstveita	nr. 6
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	




151.34



2. ETG.

1:200

1. ETG.





151.35

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Holstveita nr. 7
Betegnelse:

Eier 1970: Moum, Inge
Takst kr. 40.000 Areal tomt 195 m². bygninger 86 m²
Bruk: Bolig

Oppført (kjent): ______ tidligst 1842 senest ______ omkring (antatt) 1842
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt:

Plantype: Symetrisk, gjennomgående midtgang m. trapp (I alt 4 treroms leiligheter)
Hovedmål: 11,5 x 7,5 Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Seltak, ark, tegl

Kjeller: Under våningshuset

Eksteriør: Symetrisk oppbygget fasade omkr. bred midtport. Kraftig "klassisistisk" omramming av port. Kraftige overstykker over vinduer. 1.et. modernisert. (Nye vinduer
Interiør: i 2.et., med T-post, simpel omramming. Gesimskasse fjernet. Nye 2-fagsvinduer mot gårdsplass)
Gårdsplass, Brolagt
Uthus: Utkraget 2.et.. Gammelt vindu. Antakelig oppr.

Ombygging:
3.et. mot gårdspl. før 1909.
1909 Mindre vesentlige endringer innvendig.

Tegninger, oppmålinger:
K.E.Larsen - særkurs ark. hist 1971 - planer
B.A. - 1909 - planer, snitt

Ønskelige forandringer:
Vinduer, omramming, 2.et. gesimskasse

Omgivelser:
Positive

Vedlikeholdstilstand	C B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	B

Dato: 29.6.73
Sign: L.F.

II.

Gate Holstveita **nr.** 7

Eldre bilder

Foto

Litteratur
K.G.Noach: Et byggemiljö - Trondheim 1800-1850,

Kilder


ICOMOS reg. 1972. P. Holm

Tidligere bygning brent/revet 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



I.

Gate: Holstveita — nr. 8
Betegnelse:

Eier 1970: Aasen, Arvid H.
Takst kr.: 25 000 — Areal tomt: 169 m². — bygninger: 84 m²
Bruk:

Oppført (kjent): — tidligst: 1842 — senest: — omkring (antatt): 1842
Siste brann: 1842 — Tidligere branner:

Byggherre: — Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: 5-delt plan, sideport,utv. trapp til 2.et.

Hovedmål: 12,0x7,0 — Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset hel
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Under våningshus.

Eksteriør: Jevn fordeling av vinduer,kraftig omramming, profilert geskasse.T-postvinduer, 4 ruter.

Interiør: Vekselpanel i himlinger,brystningspanel, gl. ovnsnisje,

Gårdsplass: Hellelagt, kuppelstein.
Uthus: Bindingsverk, st.panel.

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger: 1911 - K.E.Larsen, Særkurs Ark.høstplaner.

Ingen opplysninger i Bygningsarkiv.

Ønskelige forandringer:


Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: A-B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: A

Prioritering: C

Dato: 24.7.1973.
Sign: L.F.

Gate	Holstveita	nr.	8
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder	I Cosmos re. 1972 - P.Holm.		
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			





151.35



151.36

PLANER 1:200





I.

Gate Holstveita nr. 9
Betegnelse

Eier 1970 A/S Ila og Lilleby Smelteverk
Takst kr. 40.000 Areal tomt 199 m² bygninger 77 m² + bakgård 55 m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 - (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype 4-delt plan, sideport.

Hovedmål 11,0 x 7,0 Etasjer 2

Grunnmur Pusset, spor av "kvadrering".
Vegger Tömmer, stående panel.
Tak Saltak, bölgeblikk.

Kjeller Under våningshus.

Eksteriør Bevisst oppdeling av fasaden m. horisontalbånd som binder sammen 2. et. vinduer. Tidligere dör mot veita. Flat omramming. Krysspost 6 ruter.
Interiør Lite forandret. 2 trapper til 2.et.

Gårdsplass, Uthus Brolagt. 2 trapper til 2.et. Opprinnelig fasadeutstyr mot gårdspl.
Senere innredet til bolig 2. et.

Ombygging Innredet bolig i bakgård.

Tegninger, oppmålinger K. E. Larsen: Særkurs ark. hist. 1971 - planer.

Ønskelige forandringer
Vedlikehold, takmatr.

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	C-D
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato 29.6.78
Sign L.F.

Gate Holstveita	nr. 9
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder


Icomos reg. 1972 - P. Holm

Tidligere bygning brent/revet 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



HOLSTVEITA

PLAN 1. ETG. 1:200



150.43

II.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Holstveita nr. 10
Betegnelse:

Eier 1970: Skipnes, Julie
Takst kr.: 30 000 Areal tomt 140 m². bygninger 63 m² bakbygning 24 m2
Bruk: Bolig

Oppført 1842-43 (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre: Matros Jens Øyaas Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt: Tømmermann Ole Eggen (overtok gården 1844)

Plantype: 4-delt plan,sideport,sval 2.et.Svært lik Holstveita 9.

Hovedmål: 9,0x7,0 Etasjer: 2

Grunnmur:
Vegger: Tømmer stående panel
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Steinsatt bjelkekjeller.

Eksteriør: Vinduene svært store,gruppert i fasaden. T-postvinduer. Omramming ca. 1900.Opprinnelig port,med utskårne overlysfelt i overstykke.
Interiør: Hellelagt.

Gårdsplass, Uthus: Innredet til bolig.

Ombygging: Innredet bolig i bakgården.

Tegninger, oppmålinger: 1971. K.E.Larsen,særkurs, ark.høst-planer.

Ingen oppl. i bygningsarkivet.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A

Prioritering: C.

Dato: 26.7.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate	Holstveita 10 nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	Branntakst 1837-47, 1847,1900. I Comos reg. 1972, P.Holm.
Tidligere bygning brent/revet	1842.
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

151.40

151.39

I.

Gate Holstveita nr. 11.
Betegnelse

Eier 1970 Prinsen Hotell
Takst kr. 45 000 Areal tomt 288 m² bygninger 117 m² + bakgård 93 m²
Bruk Bolig, kontor.

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Blikkenslager Olsen Oppr. bruk Bolig, verksted.
Arkitekt

Plantype Midtgangshus m.innv. trapp,kjøkken i sidefløy,sideport.

Hovedmål 14,0x7,5+3,5x3,5 Etasjer 2

Grunnmur pusset stein, delvis forblendet.
Vegger Tømmer,stående panel.
Tak Saltak, tegl.

Kjeller under halve hovedbygningen.

Eksteriør Symmetrisk oppbygget fasade.Krysspostvinduer,4 ruter. Flat pilasteromramming dør og port.Empireomramming vinduer.Port med overlysfelt.
Interiør Delvis opprinnelige dører,vekselpanel i tak.

Gårdsplass, Delvis hellelagt. Vannpost.
Uthus St. panel.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger
1971 - K.E.Larsen - Særkurs.Ark.høst-planer.
1925 - Henning Astrup,(SP) Hovedinngang 1:10.

Ingen opplysninger i bygningsarkivet.

Ønskelige forandringer


Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 29.7.1973
Sign L.F.

1. ETG. 1:200



II.

Gate	Holstveita 11
Eldre bilder	
Litteratur	
Kilder	I Comos reg. 1972 - P.Holm.
Tidligere bygning brent/~~revet~~	1842.
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



150.45



150.44

I.

Gate Holstveita nr. 12
Betegnelse

Eier 1970 Vårvik, Jens
Takst kr. 30.000 Areal tomt 85 m² bygninger 49 m² + bakgård 28 m²
Bruk Bolig

Oppført KJENT ______ tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 - ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype Rektangulær, 2 rom, kjökken i sideflöy, sideport, sval.

Hovedmål 10,0 x 4,0 + 3,0 x 3,0 Etasjer 2, 3 mot gård.

Grunnmur Pusset stein.
Vegger Tömmer, stående panel.
Tak Saltak, skifer.

Kjeller Delvis.

Eksteriør Enkel vindus- og portomramming, vinduer seint 1800-tall, gesimskasse fjernet.

Interiør

Gårdsplass,
Uthus Utkraget sval på 3 sider av gårdsplass.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger L. E. Larsen: Særkurs Ark. hist. 1971-planer.

Ingen opplysninger i Bygningsarkiv.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 26.7.72
Sign L.F.

II.

Gate Holstveita	**nr.** 12
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder Icomos reg. 1972 - P. Holm.	
Tidligere bygning brent/revet 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

UTHUS

KJØKK.

VÆRELSE

STUE

1:200

1. ETG.

KJØKK.

VÆRELSE

STUE

KAMM.

2. ETG.

151.41

I.

Gate Holstveita nr. 13

Betegnelse

Eier 1970 Trane H., Wickström A.

Takst kr. 40.000 Areal tomt 191 m². bygninger 93 m² + bakgård 42 m².

Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 - (ANTATT)

Siste brann

Tidligere branner

Byggherre Schwarz

Oppr. bruk

Arkitekt

Plantype Hjörnehus, rektangulær m. sideflöyer.

Hovedmål 11,5 x 5,0 + 5,0 x 6,0

Etasjer 2, 3 mot gårdspl.

Grunnmur Pusset.

Vegger Tömmer, stående panel.

Tak Saltak, tegl.

Kjeller

Eksteriør Hjörnegård, jevnt fordelte T-postvinduer, varierende flatt profilert omramming. Gesimskasse fjernet, kraftig staffprofil under takrenne. Enkelte eldre vinduer mot gårdsplass. Flat. portomramming. Ny port.

Interiør Ca. 1900.

Gårdsplass, hellelagt.

Uthus Bindingsverk, st. panel.

Ombygging 1916 - Butikk i 1. et. (hjörne) ombygget til bolig.

Tegninger, oppmålinger

1916 B.A. - plan 1. et., fasader, snitt.
1971 K.E. Larsen: Særkurs Ark.hist. planer.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 26.7.73

Sign L.F.

II.

Gate Holstveita **nr.** 13

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder Icomos reg. 1972 - P. Holm.

Tidligere bygning
brent/ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

UTHUS
KJØKK.
STUE
KJØKK.
VÆR.
STUE
VÆR.
BUTIKK.
DRILLVEITEN
HOLSTVEITEN

1. ETG. 1:200

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Holstveita — nr. 14
Betegnelse:

Eier 1970: Hoff, Jan Olvik
Takst kr.: 70 000 — Areal tomt: 139 m² — bygninger: 88 m² + bakgård 27 m2.
Bruk: Bolig

Oppført: ______ (KJENT) — tidligst: 1842 — senest: ______ — omkring: 1842 (ANTATT)
Siste brann: 1842 — Tidligere branner:

Byggherre: — Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: Hjørnehus, Rektangulær 6-romsplan, sidefløy med port.

Hovedmål: 11,0x5,5+7,0x3,0 — Etasjer: 2

Grunnmur: — Kjeller: Delvis.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Saltak, skifer.

Eksteriør: Nytt panel, nye vinduer samme dimensjoner som tidligere.

Interiør: modernisert.

Gårdsplass, Uthus: Helle og brolagt.

Ombygging: 1965 - Utskifting panel og vinduer.
Endel forandringer innvendig.

Tegninger, oppmålinger: K.E.Larsen. Særkurs ark.høst-planer.

Ønskelige forandringer:
Vannbord burde monteres.
Maling isteden for beis.

Omgivelser:
Positive.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 26.7.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate Holstveita	nr. 14
Eldre bilder	Foto 1965 (før eksteriør-endring). Registrering Fasting.

Litteratur

Kilder

I COMOS reg.1972. P. Holm

Tidligere bygning brent/revet- 1842.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

151.42

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Holstveita nr. 16
Betegnelse

Eier 1970: Olsen, Odd, Turid, Egil
Takst kr. 35 000 Areal tomt 123 m². bygninger 65 m² + bakgård 34 m2.
Bruk: Bolig.

Oppført (KJENT) 1842 tidligst ____ senest ____ omkring (ANTATT) 1842.
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre: Arbeidsm. Ole Holthe — Oppr. bruk: Bolig.
Arkitekt

Plantype: Symetrisk midtganghus, kjøk. bak midtgang. Port i side-fløy.
Hovedmål: 10,0x6,5 — Etasjer: 2

Grunnmur: pusset
Vegger: tømmer, stående panel.
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Under fløyen mot Drillveita.

Eksteriør: Hjørnegård, jevnt fordelte T-postvinduer, kraftig pro-fil under takrenne, (gesimskasse fjernet).

Interiør: Oppr. vekselpanel i himlinger.

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt.

Ombygging: Ca. 1846- Bakgård i bindingsverk oppført.

Tegninger, oppmålinger: K.E.Larsen - Særkurs-Ark.høst -planer. 1971.

Meget få forandringer siden 1847.
Romfordeling, dører, vinduer som ved taksering 1847

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A-B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 26.7.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate	Holstveita	nr.	16
Eldre bilder		Foto	Kr.Kielland 1926. NK - Hovedinngang.

Litteratur

Kilder Branntakster 1837-47,1847,1900

I COMOS reg. 1972-P. Holm

Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

151.43

151.46

PLAN 1. ETG. 1:200

HOLSTVEITA

I.

Gate Holstveita nr. 18
Betegnelse

Eier 1970 Carlsen, Björn
Takst kr. 36.000 Areal tomt 159 m². bygninger 118 m²
Bruk Bolig

Oppført 1842 (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1842 - (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Höker Ole Lövseth Oppr. bruk Bolig(og forretning?)
Arkitekt

Plantype Symmetrisk midtgangshus, dobbeltrom, sideport. Grue bak midtgangen.
Hovedmål 12 x 6,5/3 x 3,5 + 12 x 2,5 Etasjer 2

Grunnmur
Vegger Tömmer, liggende faspanel.
Tak Saltak, tegl.

Kjeller Under hovedbygn.

Eksteriør Slutten av 1800-tallet. Jevnt fordelte T-postvinduer. Horisontalbånd m. fortanning under 2. et. vinduer. Snekkerdekor.
Interiør Delvis modernisert, delvis fra samme tid som fasade.

Gårdsplass, hellelagt.
Uthus Bolig i begge etasjer. Midtpostvinduer,6 ruter.St.vekselp.

Ombygging Fasaden endret (kanskje av snekker Paul Hansen, eier av gården 1887).
Kjökken avdelt i ett av rommene i 1. et.
Bakbygning innredet til bolig.

Tegninger, oppmålinger
1971 - planer - K.E. Larsen, Ark.hist.
1894 - plan 1. et. + kjeller - BA.
1969 - " 1. og 2. et. - BA.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand A - B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 24.7.73
Sign L.F.

Gate Holstveita	nr. 18
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder Branntakst 1837-47, 1847, 1887-92, 1900.
Icomos reg. 1972 P. Holm.

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

PLAN 1. ETG. 2. ETG. 1:200

Film?